

**OPINIA Nr: 2411OP8915C**

z dnia: 2024/11/26

Rzeczoznawca : Zbigniew Dominiak

Zleceniodawca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu

Adres: ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] XI-2024

Marka: CITROËN

Rok produkcji: 2013

Model: Berlingo II Multispace 1.6 HDI MR`12 E5

Wersja: Selection

Nr rejestracyjny: OP 8915C

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF77J9HP0DN541467

Nr INFO-EKSPERT	008-03171
Data pierwszej rejestracji	2013/11/13
Data ważności badania technicznego	2024/12/01
Wskazanie drogomierza	179371 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/11/13-24/11/26)	132 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	7
Dop. masa całk.	2040 kg*
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1560 ccm / 68kW (92KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2013.02-2014.01)**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa	19	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
2	Czujniki parkowania - tył	20	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Drzwi boczne lewe przesuwne	21	Poduszka powietrzna pasażera
4	Drzwi boczne prawe przesuwne	22	Poduszki powietrzne boczne
5	Drzwi tylne podnoszone do góry	23	Radioodtwarzacz CD + MP3
6	Głośniki 4 szt.	24	Relingi dachowe
7	Gniazdo 12V	25	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
8	Kierownica pokryta skórą	26	Sterowanie radiem w kierownicy
9	Klimatyzacja automatyczna	27	Szyba tylna ogrzewana
10	Kolumna kierownicy regulowana	28	Szyby boczne tylne uchylne
11	Koło zapasowe pełnowymiarowe	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Komputer pokładowy	30	Światła do jazdy dziennej LED
13	Listwa zderzaka przedniego w kolorze Noir Onyx	31	Światła p/mgielne przednie
14	Listwy boczne lakierowane w kolorze Noir Onyx	32	Światło dodatkowe STOP
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	33	Wspomaganie układu kierowniczego
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	34	Wykładzina bagażnika
17	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	35	Zamek centralny zdalnie sterowany
18	Lusterka zewnętrzne w kolorze Noir Onyx	36	Zasłona części bagażowej
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBD + system wspomagania nagłego hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System wspomagania nagłego hamowania System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		
2	Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby Spryskiwacz szyby tylnej		

Wycieraczka szyby tylnej

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Komplet opon zimowych	200
2	Lakier metalizowany	429
3	+Zestaw głośnomówiący Parrot - niesprawny	1

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*VREDESTEIN 215/55 R16 93V SPORTRAC		75
Przednie prawe:	*VREDESTEIN 215/55 R16 93V SPORTRAC		75
Tylne lewe:	*VREDESTEIN 215/55 R16 93V SPORTRAC		75
Tylne prawe:	*VREDESTEIN 215/55 R16 93V SPORTRAC		75

**STAN TECHNICZNY POJAZDU****STAN TECHNICZNY:**

*W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono następujący stan techniczny:*

**- Nadwozie:**

Miejscowe drobne odpryski i zarysowania powłoki lakierowej. Pokrywa komory silnika z miejscowymi punktowymi odpryskami lakieru. Błotnik przedni prawy w części tylnej miejscowo łagodnie wgnieciony i zarysowany. Drzwi przednie prawe miejscowo zarysowane. Słupek środkowy prawy w części dolnej z licznymi zarysowaniami i punktowymi wgnieceniami. Pokrywa komory bagażnika miejscowo głęboko porysowana oraz miejscowo wgnieciona. Poszycie boku lewego w części przedniej miejscowo wgniecione i porysowane. Drzwi tylne lewe w okolicach klamki z licznymi zarysowaniami. Drzwi przednie lewe miejscowo porysowane oraz z odpryskami lakieru na krawędzi tylnej. Dach w części środkowej lewej miejscowo wgnieciony i porysowany oraz w części tylnej lewej z licznymi zarysowaniami. Pomiary grubości powłoki lakierowej wykazały ślady przeprowadzonej naprawy blacharsko-lakierniczej: drzwi przednich prawych do 250µm, drzwi tylnych prawych do 300µm i poszycia boku prawego do 500µm. Pomiary grubości powłoki lakierowej pozostałych zewnętrznych elementów nadwozia, nie wykazały odstępstw od wartości fabrycznych do 150µm.

**- Osprzęt i wyposażenie:**

Miejscowe drobne odpryski i zarysowania powłoki lakierowej. Okładzina zderzaka przedniego miejscowo zarysowana. Listwa dolna podzderzakowa częściowo wyrwana. Szyba czołowa z punktowymi odpryskami materiału oraz z drobnym pęknięciem. Wykładzina pokrywy komory silnika miejscowo rozerwana. Obudowa lusterka zewnętrznego prawego połamana. Okładzina zderzaka tylnego w części prawej wgnieciona oraz na znacznej powierzchni porysowana. Prowadnica środkowa drzwi przesuwanych z miejscowym ubytkiem wierzchniej warstwy materiału ochronnego. Obudowa lusterka zewnętrznego lewego połamana i porysowana.

**- Wnętrze:**

Tapicerki siedzeń miejscowo zabrudzone i zaplamione. Tapicerka siedzenia fotela kierowcy silnie zaplamiona. Tapicerka oparcia fotela kierowcy w od strony tylnej miejscowo porozrywana. Tapicerki drzwi przednich miejscowo porysowane. Podsufitka miejscowo zabrudzona. Kluczyk częściowo uszkodzony. System głośnomówiący Parrot niesprawny. Mieszek dźwigni zmiany biegów częściowo uszkodzony. Wykładzina pokrywy bagażnika miejscowo porysowana.

**- Układ napędowy:**

Ogólny stan techniczny odpowiedni do czasu eksploatacji i przebiegu pojazdu. Według podanej informacji użytkownik stwierdził ślady wycieków oleju.

**- Podwozie:**

Ogólny stan techniczny dobry, odpowiedni do czasu eksploatacji i przebiegu pojazdu. Brak kołpaka koła przedniego lewego.

**UWAGI:**

- Okazano Dowód Rejestracyjny pojazdu oraz Zaświadczenie z S.K.P.
- Okazano komplet opon zimowych marki Bridgestone o rozmiarze 215/55R16.

**KOREKTY**

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (138 mies.)	26 100 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	630 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	731 PLN
---------------------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2013/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 339 PLN
----------------------	-----------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 9 061 PLN
---------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-3,0	- 823
<i>Zastosowano korektę ujemną z tytułu wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych.</i>		
Pojazd firmowy	-10,0	-2 746
<i>Zastosowano korektę ujemną z tytułu eksploatacji pojazdu jako pojazdu firmowego przez wielu kierowców.</i>		
Stwierdzone nieprawidłowości	-20,0	-5 492
<i>Zastosowano korektę ujemną z tytułu stanu utrzymania pojazdu i stwierdzonych nieprawidłowości.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**18100 PLN**

(słownie: osiemnaście tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 3384,55 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające:

1. Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej.
2. Niniejsza wycena nie jest kompleksową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu oszacowania i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
3. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
6. Wycena została wykonana w dobrej wierze i bezstronnie z wykluczeniem odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oraz skutki z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.

**RZECZOZNAWCA**  
Członek Stowarzyszenia  
Rzeczoznawców Techniki Samochodowej  
i Ruchu Drogowego  
mgr inż. Zbigniew Dominiak  
Nr ewid. Min. Infrastr. 000582

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

**do opinii nr: 2411OP8915C**

z dnia: 2024/11/26

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] XI-2024

Marka: CITROËN

Rok produkcji: 2013

Model: Berlingo II Multispace 1.6 HDI MR`12 E5

Wersja: Selection

Nr rejestracyjny: OP 8915C

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

























