

OPINIA Nr: 2411OP9114C

z dnia: 2024/11/26

Rzeczoznawca : Zbigniew Dominiak

Zleceniodawca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu

Adres: ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2024

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2013

Model: Kangoo III Express Maxi dCi MR`13 E5 2.2t

Wersja: Pack Clim Maxi Combi

Nr rejestracyjny: OP 9114C

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VF1FW18M550173041

Nr INFO-EKSPERT	031-07345
Data pierwszej rejestracji	2013/12/05
Data ważności badania technicznego	2024/12/12
Wskazanie drogomierza	217475 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/12/05-24/11/26)	132 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow. / Ładowność	2200 kg* / 739 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 5 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3081 mm
Oznaczenie silnika	K9K
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 66kW (90KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5
Długość / Szerokość / Wysokość	4666 mm / 1829 mm / 1836 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2013.06-2013.11)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	10	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Drzwi boczne prawe przesuwne przeszkłone	11	+Przegroda kratowa oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażowej
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	12	Przeszklenie pojazdu
4	Filtr p/pyłkowy	13	Przygotowanie do montażu radia
5	Gniazdo 12V	14	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Klimatyzacja	15	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Kolumna kierownicy regulowana	16	Wykładzina przestrzeni ładunkowej z tworzywa sztucznego
8	Komputer pokładowy	17	Wyłożenie przestrzeni ładunkowej
9	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	18	Zamek centralny zdalnie sterowany
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
2	Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką Szyba tylna ogrzewana Wycieraczka szyby tylnej		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Komplet opon zimowych	200
2	Lakier metalizowany	125
3	Radioodtwarzacz MP3 Bluetooth + USB	52
	Złącze "USB"	
	System Bluetooth	
	Radioodtwarzacz MP3	

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DUNLOP 195/65 R15 91H SP SPORT BLURESPONSE TL		60
Przednie prawe:	DUNLOP 195/65 R15 91H SP SPORT BLURESPONSE TL		60
Tylne lewe:	DUNLOP 195/65 R15 91H SP SPORT BLURESPONSE TL		60
Tylne prawe:	DUNLOP 195/65 R15 91H SP SPORT BLURESPONSE TL		60

STAN TECHNICZNY POJAZDU

STAN TECHNICZNY:

W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono następujący stan techniczny:

- Nadwozie:

Miejscowe drobne odpryski i zarysowania powłoki lakierowej. Pokrywa komory silnika z miejscowymi drobnymi odpryskami lakieru, miejscowym śladem korozji, w części środkowej miejscowo zagięta oraz w części prawej z punktowym drobnym wgnieceniem. Wnęka pasa podszycia od strony komory silnika ze śladami korozji. Dach w części przedniej z odpryskiem lakieru i śladem korozji oraz w części tylnej nad przedziałem ładunkowym na całej powierzchni pogięty i z miejscowym śladem korozji. Błotnik przedni prawy w części tylnej z miejscowymi zarysowaniami. Drzwi przednie prawe w części przedniej dolnej miejscowo głęboko porysowane oraz w części środkowej i tylnej z miejscowymi zarysowaniami. Drzwi przesuwane prawe z miejscowymi drobnymi zarysowaniami. Poszycie boku prawego w części przedniej pogięte i głęboko zarysowane ze śladem korozji, w części środkowej miejscowo zarysowane oraz w części tylnej górnej ze śladem wady lakierniczej po lakierowaniu naprawczym. Drzwi tyłu lewe w części górnej prawej głęboko porysowane. Drzwi tyłu lewe i prawe z miejscowymi zarysowaniami i punktowymi odpryskami lakieru. Poszycie boku lewego z miejscowymi zarysowaniami. Drzwi przednie lewe w części środkowej tylnej miejscowo wgniecione, na krawędzi tylnej z licznymi odpryskami lakieru oraz w części przedniej z odpryskiem lakieru i prowizoryczną zaprawką lakierniczą. Słupki środkowe lewe w części dolnej z miejscowymi zarysowaniami i drobnymi wgnieceniami. Powłoka lakierowa błotnika przedniego lewego odmiennego odcienia od pozostałych elementów nadwozia oraz w części górnej porysowana. Pomiary grubości powłoki lakierowej wykazały ślady przeprowadzonej naprawy blacharsko-lakierniczej: drzwi przednich lewych do 250µm. i poszycia boku lewego do 800µm. Pomiary grubości powłoki lakierowej pozostałych zewnętrznych elementów nadwozia z wyjątkiem błotników przednich wykonanych z tworzywa sztucznego, nie wykazały odstępstw od wartości fabrycznych do 150µm.

- Osprzęt i wyposażenie:

Miejscowe drobne zarysowania. Okładzina zderzaka przedniego z miejscowymi drobnymi zarysowaniami. Osłona maskująca wnękę lampy p/mgielnej lewej połamana. Szyba czołowa z punktowymi odpryskami materiału z pęknięciami. Prowadnica dolna drzwi przesuwanego ze śladami korozji – utrudniona praca przesuwania drzwi. Klosz lampy zespolonej tylnej prawej miejscowo połamany. Okładzina zderzaka tylnego miejscowo porysowana, z miejscowymi śladami odbarwień oraz w części lewej nieprawidłowo zamontowana. Klosz lampy zespolonej tylnej lewej miejscowo połamany i zarysowany. Obudowa lusterka lewego miejscowo porysowana.

- Wnętrze:

Tapicerki siedzeń miejscowo zabrudzone i zaplamione. Tapicerka siedzenia fotela kierowcy w części lewej miejscowo porożniana i popękana. Tapicerka siedzeń lewych kanapy tylnej w części środkowej miejscowo rozerwana. Tapicerki drzwi przednich miejscowo porysowane. Podsufitka miejscowo zabrudzona. Koło kierownicy miejscowo wytarte. Konsola środkowa górna z nawierconym uchwytem i wyprowadzonym zasilaniem do podłączenia CB radia. Brak osłony maskującej gniazdo OBD.

Przedział ładunkowy: liczne wgniecenia i liczne zarysowania na szkieletach poszyc, słupkach tylnych, drzwiach i dachu wraz z tylnym szkieletem, liczne zarysowania na tapicerkach ścian bocznych, połamane i porysowane

osłony wewnętrzne drzwi.

- Układ napędowy:

Ogólny stan techniczny odpowiedni do czasu eksploatacji i przebiegu pojazdu.

- Podwozie:

Ogólny stan techniczny dobry, odpowiedni do czasu eksploatacji i przebiegu pojazdu.

UWAGI:

-Okazano Dowód Rejestracyjny pojazdu oraz Zaświadczenie z S.K.P.

-Okazano komplet opon zimowych marki Michelin Alpin6 o rozmiarze 195/65R15.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (138 mies.) 19 188 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 377 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 781 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2013/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 366 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 210 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 7 475 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -1,79%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 195 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 9 590 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-3,0	- 599
<i>Zastosowano korektę ujemną z tytułu wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych.</i>		
Pojazd firmowy	-10,0	-1 998
<i>Zastosowano korektę ujemną z tytułu eksploatacji pojazdu jako pojazdu firmowego przez wielu kierowców.</i>		
Stwierdzone nieprawidłowości	-35,0	-6 993
<i>Zastosowano korektę ujemną z tytułu stanu utrzymania pojazdu i stwierdzonych nieprawidłowości.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

10200 PLN

(słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 1907,32 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające:

1. Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej.
2. Niniejsza wycena nie jest kompleksową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu oszacowania i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
3. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
6. Wycena została wykonana w dobrej wierze i bezstronnie z wykluczeniem odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oraz skutki z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.

RZECZOZNAWCA
Członek Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego
mgr inż. Zbigniew Dominiak
Nr ewid. Min. Infr. RA 000592

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 2411OP9114C

z dnia: 2024/11/26

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2024

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2013

Model: Kangoo III Express Maxi dCi MR`13 E5 2.2t

Wersja: Pack Clim Maxi Combi

Nr rejestracyjny: OP 9114C

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t





















